

По вопросам продаж и поддержки обращаться:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
Единый адрес для всех регионов: enk@nt-rt.ru || ermaksan.nt-rt.ru

CNC HVR – гидравлическая гильотина с ЧПУ



Может резать все виды металлического листа, обеспечивая высокие объемы производства с максимальной точностью и качеством.

Ermaksan, известный мировой лидер в области производства оборудования для обработки листового металла, рад представить Вам свою новую модель гидравлической гильотины “CNC HVR”.

Зазор ножей, угол и длина резки настраивается автоматически на основании выбранного материала и толщины. Обеспечивая гибкость при производстве различных деталей, лишние затраты времени полностью устранены для получения более высокой эффективности.

Выбирая улучшенную инженерами ERMAKSAN модель CNC HVR, вы привнесете современные технологии в вашу компанию с максимальной безопасностью, высокой точностью и уникальной простотой использования.

Совершенный дизайн в каждом аспекте;

Ermaksan повышает надежность оборудования каждый день, работая с квалифицированными инженерами и внедряя последние технологии быстро развивающегося рынка обработки листового металла.

Для решения ваших производственных задач, используются сталь, гидравлические системы и электронные компоненты, соответствующие мировым стандартам.

Больше, чем просто резка;

CNC HVR разрабатывается профессиональными инженерами Ermaksan с учетом инновационных технологий

СУВТОUCH 6 – Стандартный контроллер

Удобный для пользователя

- Широкий, яркий, цветной сенсорный экран для удобного программирования
- Простое управление страницами.
- Полное программирование детали за секунды.

- Быстрая настройка обработки со страницей EasyCut.
- Контекстные подсказки и предупреждающие всплывающие окна

Улучшенные возможности

- Автоматическое выключение функционирования для экономии энергии.
- Выбор из 10 различных языков.
- Рабочее время.
- Беспроводная связь через ПК/Ноутбук (опционально).
- Программирование автоматического перемещение заднего упора

Улучшенная резка

- Автоматические расчеты резки по характеристикам материала.
- Больше алгоритмов резки и увеличенная память программирования.

DNC61G - Стандартный контроллер

- Клавиатура с большими кнопками.
- Запрограммированные типы материалов.
- Зазор ножей, угол и длины резки, настраиваемые автоматически в соответствии с выбранным материалом.
- Различные языки на выбор.
- Настройка заднего упора в соответствии с зазором ножей.
- Функция повторения алгоритма
- Подпрограммы и программирование цикла.
- Высокая защита микро-процессоров.
- Монохромный 130 x 75 мм ЖК панель.
- Запись данных в память SRAM.
- Обновление с флэш-карты (опционально с RS 232).
- Программируемые в числах данные оси
- 16 входных и выходных портов (24-32 опции).
- Страница EASYCUT.
- Автоматический резка (Летающая резка).
- Конвертация мм/дюйм.
- Программирование автоматического перемещение заднего упора

| Модель | Длина резки, мм | Толщина резки, мм | Угол резки, градус | Кол-во резов в минуту | Рабочий ход заднего упора, мм | Расстояние между стойками, мм | Габаритные размеры, мм | Вес станка, кг |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------|
| CNC HRV 3100-6 | 3 100 | 6 | 0,5-1,5 | 16-24 | 1 000 | 3 500 | 4980*2315*2225 | 7 820 |
| CNC HRV 3100-10 | 3 100 | 10 | 0,5-2 | 12.-22 | 1 000 | 3 640 | 5100*2425*2250 | 11 200 |
| CNC HRV 3100-13 | 3 100 | 13 | 0,5-2 | 11.-20 | 1 000 | 3 680 | 5110*2570*2400 | 13 450 |
| CNC HRV 3100-16 | 3 100 | 16 | 0,5-2,5 | 9.-16 | 1 000 | 3 760 | 5210*2700*2450 | 18 700 |
| CNC HRV 3100-20 | 3 100 | 20 | 0,5-2,5 | 7.-13 | 1 000 | 3 800 | 5220*2700*2550 | 20 700 |
| CNC HRV 3100-25 | 3 100 | 25 | 0,5-2,5 | 6.-10 | 1 000 | 3 800 | 5220*2725*2900 | 30 200 |
| CNC HRV 3100-30 | 3 100 | 30 | 0,5-3 | 4.-7 | 1 000 | 3 960 | 5330*2750*2970 | 40 000 |
| CNC HRV 3100-35 | 3 100 | 35 | 0,5-3 | 4.-7 | 1 000 | 4 000 | 5410*3250*3350 | 49 000 |
| CNC HRV 3100-40 | 3 100 | 40 | 0,5-3 | 2.-4 | 1 000 | 4 030 | 6070*3430*4000 | 65 000 |
| CNC HRV 4100-6 | 4 100 | 6 | 0,5-1,5 | 14-22 | 1 000 | 4 500 | 6000*2315*2320 | 13 100 |
| CNC HRV 4100-10 | 4 100 | 10 | 0,5-2 | 10.-17 | 1 000 | 4 640 | 6100*2580*2460 | 17 000 |
| CNC HRV 4100-13 | 4 100 | 13 | 0,5-2 | 9.-15 | 1 000 | 4 680 | 6120*2700*2600 | 20 000 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------|----|---------|-------|-------|--------|-----------------|---------|
| 4100-13 | | | | | | | | |
| CNC HRV 4100-16 | 4 100 | 16 | 0,5-2,5 | 7.-13 | 1 000 | 4 760 | 6220*2700*2700 | 26 500 |
| CNC HRV 4100-20 | 4 100 | 20 | 0,5-2,5 | 6.-11 | 1 000 | 4 800 | 6220*2700*2700 | 31 000 |
| CNC HRV 4100-25 | 4 100 | 25 | 0,5-2,5 | 5.-9 | 1 000 | 4 880 | 6270*2725*3215 | 42 000 |
| CNC HRV 4100-30 | 4 100 | 30 | 0,5-3 | 3.-5 | 1 000 | 4 960 | 6350*3100*3400 | 55 000 |
| CNC HRV 4100-35 | 4 100 | 35 | 0,5-3 | 3.-15 | 1 000 | 5 050 | 6430*3100*3600 | 68 000 |
| CNC HRV 4100-40 | 4 100 | 40 | 0,5-3 | 2,5-4 | 1 000 | 45 200 | 6600*3200*3825 | 80 000 |
| CNC HRV 6100-6 | 6 100 | 6 | 0,5-1,5 | 9.-15 | 1 000 | 6 660 | 8250*2475*2725 | 26 415 |
| CNC HRV 6100-10 | 6 100 | 10 | 0,5-2 | 8.-13 | 1 000 | 6 680 | 8265*2575*2725 | 28 000 |
| CNC HRV 6100-13 | 6 100 | 13 | 0,5-2 | 6.-11 | 1 000 | 6 720 | 8365*2635*2825 | 32 300 |
| CNC HRV 6100-16 | 6 100 | 16 | 0,5-2,5 | 5.-9 | 1 000 | 6 820 | 8400*2700*2995 | 41 100 |
| CNC HRV 6100-20 | 6 100 | 20 | 0,5-2,5 | 4.-7 | 1 000 | 6 940 | 8415*2730*3120 | 55 600 |
| CNC HRV 6100-25 | 6 100 | 25 | 0,5-2,5 | 3.-5 | 1 000 | 7 020 | 8570*2730*3390 | 68 500 |
| CNC HRV 6100-30 | 6 100 | 30 | 0,5-3 | 2.-3 | 1 000 | 6 915 | 7900*3100*3800 | 94 000 |
| CNC HRV 6100-35 | 6 100 | 35 | 0,5-3 | 2.-3 | 1 000 | 7 150 | 8700*3950*31850 | 109 500 |
| CNC HRV 6100-40 | 6 100 | 40 | 0,5-3 | 1.-2 | 1 000 | 7 300 | 8915*4000*3980 | 129 500 |

По вопросам продаж и поддержки обращаться:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
Единый адрес для всех регионов: enk@nt-rt.ru || ermaksan.nt-rt.ru